		Gewässerinfos				Maßnahmeninfos			D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	HG-01	HG-02	HG-03	HG-04	HG-05	HG-06	HG-07	HG-09	HG-11	HG-12	HG-13	HA-01	HA-02	HA-03	HA-04	HA-05	HA-06	S-01	S-02	S-03	S-04	S-05	S-06	S-07	S-08	S-09	S-10	VN-01	VN-02	VN-03	VN-04	VN-05	VN-06	VN-07
lfd.-Nr.	von Gewässerunterhalter nicht gewünscht	Gewässername	GewKZ	Stat. von [in km]	Stat. bis [in km]	Maßnahmen-kürzel	Bezeichnung Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Anlage eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	Optimierung eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	Optimierung/Sicherung des Fischbestieges	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	Rückbau beseitigen/minimieren	Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	Rückbau/Umbau eines Teiches	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	Totholz belassen/einbringen	Anlage von Inseln	Sohlanhebung	Wiederherstellung naturnaher Gefälleverhältnisse	Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	Aufweitung des Gerinnes	Ufer abflachen	Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	Geschiebemanagement prüfen/optimieren	Neutralisierung des Gewässerlaufes	Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Kiinnen	Erhalt/Entwicklung/Anbindung/Vertiefung/Reaktivierung von Auengewässern	nicht bauen/schlitzen/absenken Dech/Verwallung	Anlage/eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue	Reaktivierung der Primäraue	Verfügung/Absenkung des Weges	Verfügung Versorgeleitungen	Schaffung naturnaher Fließverhältnisse in/bzw. Aufhebung einer Stauhaltung	Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen	Hochwasserrückhaltebecken prüfen/optimieren	Sedimentfang anlegen	ökologische Optimierung/Entwicklung von Sekundärbiotopen	Steinwurf/Gabionen einbringen/bepflanzen	Wieder-herstellung naturnaher/optimierter Abflussverhältnisse	Müll/wilden Verbau/Bauwerksreste entfernen	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-)Vegetation	Entfernen/Ersatz nicht lebensraumtypischer Gehölze	Ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung	Erhalt/Entwicklung naturnaher Auengebüsche/Auwälder	Extensivierung/Aufgabe der Nutzung	Erhalt/Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten, Großseggenriede
Altendorfer Bach																																																	
708		Altendorfer Bach	27422	0,00	2,8	E22-R-006	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																						1			
709		Altendorfer Bach	27422	0,50	0,50	E22-D-002	QBW Naturschutzgebiet	nach 2018				1																																					
710		Altendorfer Bach	27422	0,50	1,20	E22-R-003	Altendorfer Bach Bereich NSG	nach 2018													1																						1	1					
711		Altendorfer Bach	27422	1,00	1,10	E22-R-002	Altendorfer Bach nördlich Altendorf	nach 2018																		1																								
712		Altendorfer Bach	27422	3,00	3,00	E22-D-003	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
713		Altendorfer Bach	27422	3,18	3,18	E22-D-004	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
714		Altendorfer Bach	27422	3,80	7,20	E22-R-001	Altendorfer Bach Bereich I	nach 2018									1		1		1																						1	1					
715		Altendorfer Bach	27422	4,36	4,36	E22-D-005	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
716		Altendorfer Bach	27422	4,84	4,84	E22-D-006	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
717		Altendorfer Bach	27422	5,10	5,10	E22-D-007	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
718		Altendorfer Bach	27422	7,10	7,10	E22-D-008	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
719		Altendorfer Bach	27422	7,20	9,50	E22-R-005	Altendorfer Bach uh Quelle	nach 2018													1												1											1	1				
720		Altendorfer Bach	27422	8,10	8,10	E22-D-001	Querbauwerk	nach 2018				1																																					
Buschbach																																																	
721		Buschbach	274274	0,00	8,20	E274-R-001	Ufertreifen	nach 2018																																			1	1					
722		Buschbach	274274	0,00	8,216	E274-R-002	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																						1			
Eulenbach																																																	
723		Eulenbach	27424	0,00	0,10	E24-R-007	Eulenbachmündung	nach 2018															1	1			1																1	1					
724		Eulenbach	27424	0,00	3,5	E24-R-008	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																						1			
725		Eulenbach	27424	0,10	3,50	E24-R-006	Eulenbach von A61 bis Mündung	nach 2018									1						1	1									1										1	1					
726		Eulenbach	27424	3,70	4,00	E24-R-005	Eulenbach in Rheinbach II	2000-2009																																			1	1					
727		Eulenbach	27424	3,88	3,88	E24-D-003	Absturz	nach 2018				1																																					
728		Eulenbach	27424	4,00	4,50	E24-R-004	Eulenach in Rheinbach I	nach 2018																																			1	1					
729		Eulenbach	27424	4,58	4,58	E24-D-004	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
730		Eulenbach	27424	5,15	5,15	E24-D-005	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
731		Eulenbach	27424	5,85	5,85	E24-D-006	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
732		Eulenbach	27424	5,90	6,90	E24-R-003	Eulenbach oberhalb Rheinbach	nach 2018																																			1	1					
733		Eulenbach	27424	5,93	5,93	E24-D-007	Glatte Rampe	nach 2018				1																																					
734		Eulenbach	27424	5,96	5,96	E24-D-008	Absturz	nach 2018				1																																					
735		Eulenbach	27424	5,98	5,98	E24-D-009	Absturz	nach 2018				1																																					
736		Eulenbach	27424	6,05	6,05	E24-D-010	Absturz hoch	nach 2018				1																																					
737		Eulenbach	27424	6,25	6,25	E24-D-011	Absturz	nach 2018				1																																					
738		Eulenbach	27424	6,90	11,80	E24-R-001	Eulenbach im Rheinbacher Stadtwald	nach 2018									1				1												1												1				
739		Eulenbach	27424	7,35	7,35	E24-D-001	QBW	nach 2018				1																																					
740		Eulenbach	27424	7,42	7,42	E24-D-012	Absturz	nach 2018				1																																					
741		Eulenbach	27424	7,56	7,56	E24-D-013	Raue Rampe	nach 2018				1																																					
742		Eulenbach	27424	7,62	7,62	E24-D-014	Raue Rampe	nach 2018				1																																					
743		Eulenbach	27424	7,65	7,65	E24-D-015	Absturz	nach 2018				1																																					
744		Eulenbach	27424	8,40	8,40	E24-D-002	Teich	nach 2018							1																																		
745		Eulenbach	27424	10,98	10,98	E24-D-016	Raue Rampe	nach 2018				1																																					
746		Eulenbach	27424	11,08	11,08	E24-D-017	Raue Rampe	nach 2018				1																																					
747		Eulenbach	27424	11,15	11,15	E24-D-018	Raue Rampe	nach 2018				1																																					
748		Eulenbach	27424	11,22	11,22	E24-D-019	Absturz	nach 2018				1																																					
749		Eulenbach	27424	11,41	11,41	E24-D-020	Absturz	nach 2018				1																																					
Morsbach																																																	
750		Morsbach	274234	0,00	4,50	E34-R-001	Morsbach von A61 bis Mündung	nach 2018													1																						1	1					
751		Morsbach	274234	0,00	4,726	E34-R-002	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																						1			
752		Morsbach	274234	5,75	5,75	E34-D-001	Absturz	nach 2018				1																																					
Müggenhausener Fließ																																																	
753		Müggenhausener Fließ	274296	0,00	0,10	E296-R-001	Umbau Mündungsbereich	2013-2018													1	1					1																1	1					
754		Müggenhausener Fließ	274296	0,00	5,158	E296-R-006	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																						1			
755		Müggenhausener Fließ	274296	0,05	0,05	E296-D-001	Querbauwerk	2013-2018				1																																					
756		Müggenhausener Fließ	274296	0,20	1,60	E296-R-002	Uferstreifen sichern	2013-2018																																			1	1					
757		Müggenhausener Fließ	274296	0,24	0,24	E296-D-002	Querbauwerk	2013-2018				1																																					
758		Müggenhausener Fließ	274296	0,29	0,29	E296-D-003	Querbauwerk	2013-2018				1																																					
759		Müggenhausener Fließ	274296	0,30	0,70	E296-R-006	Uferstreifen	2000-2009																																			1					1	
760		Müggenhausener Fließ	274296	1,40	3,60	E296-R-005	Uferstreifen	2000-2009																																			1					1	
761		Müggenhausener Fließ	274296	1,60	5,20	E296-R-003	Einseitiger Uferstreifen	nach 2018																																			1	1					
Schiefelsbach																																																	
762		Schiefelsbach	274264	0,00	0,20	E264-R-001	Umgestaltung Mündung	2013-2018								1																																		
763		Schiefelsbach	274264	0,40	1,90	E264-R-007	Uferstreifen uh L 210	2013-2018																																			1	1					
764		Schiefelsbach	274264	2,20	2,90	E264-R-003	Schiefelsbach unterhalb Loch	nach 2018													1																						1	1					
765		Schiefelsbach	274264	2,35	2,35	E264-D-001	hoher Absturz (1 m Höhe)	2010-2012				1																																					
766		Schiefelsbach	274264	3,40	4,10	E264-R-002	Entwicklung Uferstreifen	nach 2018													1																						1	1					
767		Schiefelsbach	274264	4,00	4,95	E264-R-005	Uferstreifen bei Sürst	nach 2018																																			1	1					
768		Schiefelsbach	274264	4,09	4,09	E264-D-002	raue Rampe (30-40 cm Höhe)	nach 2018				1																																					
769		Schiefelsbach	274264	4,20	4,20	E264-D-007	Durchlass umbauen	nach 2018						1																																			
770		Schiefelsbach	274264	4,40	4,40	E264-D-008	Durchlass umbauen	nach 2018						1																																			
771		Schiefelsbach	274264	4,65	4,65	E264-D-003	sehr hoher Absturz (1,8-2m Höhe)	nach 2018				1																																					
772		Schiefelsbach	274264	4,72	4,72	E264-D-004	hoher Absturz (60-70 cm Höhe)	nach 2018				1																																					
773		Schiefelsbach	274264	4,76	4,76	E264-D-005	festes Wehr (1m Höhe)	nach 2018				1																																					
774		Schiefelsbach	274264	4,84	4,84	E264-D-006	sehr hoher Absturz 1-1,5 m Höhe)	nach 2018				1																																					
775		Schiefelsbach	274264	4,85	4,90	E264-D-009	Durchlass umbauen	nach 2018						1																																			
776		Schiefelsbach	274264	4,85	4,90	E264-R-008	Verwallung rückbauen	nach 2018																						1																				
777		Schiefelsbach	274264	5,00	6,70	E264-R-006	Uferstreifen oh Haus Winterburg	nach 2018																																			1	1					
778		Schiefelsbach	274264	5,80	5,90	E264-R-009	Uferverbau bei Teichanlage	nach 2018														1																												

		Gewässerinfos				Maßnahmeninfos			D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	HG-01	HG-02	HG-03	HG-04	HG-05	HG-06	HG-07	HG-09	HG-11	HG-12	HG-13	HA-01	HA-02	HA-03	HA-04	HA-05	HA-06	S-01	S-02	S-03	S-04	S-05	S-06	S-07	S-08	S-09	S-10	VN-01	VN-02	VN-03	VN-04	VN-05	VN-06	VN-07
lfd.-Nr.	von Gewässerunterhalter nicht gewünscht	Gewässername	GewKZ	Stat. von [in km]	Stat. bis [in km]	Maßnahmen-kürzel	Bezeichnung Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Anlage eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	Optimierung eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	Optimierung/Sicherung des Fischabstieges	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	Rückbau beseitigen/minimieren	Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	Rückbau/Umbau eines Teiches	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	Torholz belassen/einbringen	Anlage von Inseln	Sohlanhebung	Wiederherstellung naturnaher Gefälleverhältnisse	Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	Aufweitung des Gerinnes	Ufer abflachen	Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	Geschiebemanagement prüfen/optimieren	Neutrassierung des Gewässerlaufes	Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Kiinnen	Erhalt/Entwicklung/Anbindung/Vertiefung/Reaktivierung von Auengewässern	nicht bauen/schlitzen/absenken Dech/Verwallung	Anlage/eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue	Reaktivierung der Primäraue	Verlegung/Absenkung des Weges	Verlegung von Versorgeleitungen	Schaffung naturnaher Fließverhältnisse in/bzw. Aufhebung einer Stauhaltung	Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen	Hochwasserrückhaltebecken prüfen/optimieren	Sedimentfang anlegen	ökologische Optimierung/Entwicklung von Sekundärbiotopen	Steinwurf/Gabionen einbringen/bepflanzen	Wieder-herstellung naturnaher/optimierter Abflussverhältnisse	Müll/wilden Verbau/Bauwerksreste entfernen	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-)Vegetation	Entfernen/Ersatz nicht lebensraumtypischer Gehölze	Ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung	Erhalt/Entwicklung naturnaher Auengebüsche/Auwälder	Extensivierung/Aufgabe der Nutzung	Erhalt/Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten, Großseggenriede
Schießbach																																																	
779		Schießbach	27428	0,00	0,10	E28-R-010	Schießbach bei Dünstekoven	nach 2018																		1																							
780		Schießbach	27428	0,00	9,654	E28-R-012	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																					1			
781		Schießbach	27428	0,10	1,20	E28-R-003	Uferstreifen oh Mündung	nach 2018																																		1	1	1				
782		Schießbach	27428	1,20	1,50	E28-R-004	Uferstreifen beidseitig uh A61	nach 2018																																		1	1					
783		Schießbach	27428	1,50	2,00	E28-R-005	Entfesseln und Uferstreifen oh A61	nach 2018								1					1	1																				1	1					
784		Schießbach	27428	2,70	3,50	E28-R-006	Uferstreifen oh Ollheim	nach 2018																																		1	1	1				
785		Schießbach	27428	3,50	4,70	E28-R-007	Uferstreifen um Mömerzheim	nach 2018																																		1	1				1	
786		Schießbach	27428	4,80	6,30	E28-R-001	Schießbach Renaturierung bei Dom Esch	Vor 2000								1					1	1																				1	1					
787		Schießbach	27428	6,30	6,70	E28-R-011	Sohlschalenentnahme und Uferstreifen rechts	nach 2018								1																										1	1					
788		Schießbach	27428	6,70	7,20	E28-R-002	Schießbach freie Strecken	nach 2018								1					1	1	1	1																		1	1			1		
789		Schießbach	27428	7,35	8,58	E28-D-002	Entrohrung Schießbach bei Odendorf	2013-2018						1																																		
790		Schießbach	27428	7,40	8,80	E28-R-012	Neutrassierung und Uferstreifen	2013-2018																			1															1						
791		Schießbach	27428	9,00	9,30	E28-D-003	Entrohrung Palmersheim	nach 2018					1																																			
792		Schießbach	27428	9,20	9,80	E28-R-008	Pappeln entfernen	nach 2018																																			1	1				
793		Schießbach	27428	11,10	11,10	E28-D-004	Verrohrung Flamersheimer Burg	nach 2018						1																																		
794		Schießbach	27428	11,30	11,30	E28-D-001	Absturz (30-40 cm Höhe)	2013-2018				1																																				
795		Schießbach	27428	11,40	12,10	E28-R-009	Uferstreifen obere Burgwiese	nach 2018																																		1	1					
Steinbach																																																	
796		Steinbach		0,00	0,10	E26-R-009	Umgestaltung der Steinbachmündung	2013-2018																			1																						
797		Steinbach	27426	0,00	8,624	E26-R-010	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																					1			
798		Steinbach	27426	0,10	1,60	E26-R-001	Gewässerverlegung Steinbach: B56 - Miel	2013-2018																			1												1			1	1					
799		Steinbach	27426	3,00	4,60	E26-R-006	Steinbach bei Essig	2013-2018									1				1																					1	1					
800		Steinbach	27426	4,80	5,70	E26-R-002	Steinbach in Odendorf, Maßnahme durch Gemeinde	2013-2018								1					1					1																	1					
801		Steinbach	27426	5,80	8,60	E26-R-003	Steinbach oh Odendorf	2013-2018													1																					1	1					
802		Steinbach	27426	8,70	9,60	E26-R-004	Steinbach uh Schweinheim	2013-2018								1						1																										
803		Steinbach	27426	8,78	8,78	E26-D-001	Schwellen	2010-2012				1																																				
804		Steinbach	27426	9,30	9,30	E26-D-002	Absturz	2013-2018				1																																				
805		Steinbach	27426	9,32	9,32	E26-D-003	2 Abstürze u. Rampe (1,5 m)	2013-2018				1																																				
806		Steinbach	27426	10,00	10,80	E26-R-007	Uferstreifen oh Schweinheim	2013-2018																																		1	1					
807		Steinbach	27426	10,02	10,02	E26-D-004	Raue Gleite (0,5 cm)	2013-2018				1																																				
808		Steinbach	27426	10,80	12,70	E26-R-005	Steinbach unterhalb Talsperre	2013-2018									1				1																						1				1	
809		Steinbach	27426	11,05	11,05	E26-D-005	Raue Gleite (0,3 m)	2013-2018				1																																				
810		Steinbach	27426	11,10	11,10	E26-D-006	kleiner Absturz (0,5 m)	2013-2018				1																																				
811		Steinbach	27426	14,20	20,60	E26-R-008	Entwicklung standortgerechter Gehölzsaum	2013-2018																																		1	1	1				
812		Steinbach	27426	14,50	14,50	E26-D-010	Querbauwerk	nach 2018				1																																				
813		Steinbach	27426	16,74	16,74	E26-D-007	Verrohrung mit Absturz	2013-2018				1																																				
814		Steinbach	27426	16,80	16,80	E26-D-009	Querbauwerk	nach 2018				1																																				
815		Steinbach	27426	17,12	17,12	E26-D-008	Hoher Absturz	2013-2018				1																																				
Swist																																																	
816		Swist	2742	0,00	0,20	E2-R-001	Umgestaltung der Swistmündung	2013-2018													1	1	1										1										1					
817		Swist	2742	0,00	16	E2-R-043	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																					1			
818		Swist	2742	0,20	0,70	E2-R-002	Ergänzung Bepflanzung uh Weilerswist Mühlengraben (links)	2013-2018														1																					1					
819		Swist	2742	0,80	1,30	E2-R-004	Entwicklung Altarm Kühlseggen und Entfesselung	2013-2018													1	1							1				1															
820		Swist	2742	1,63	1,90	E2-R-005	Retentionstaumrückgewinnung Swist oh B51	2013-2018														1	1								1		1														1		
821		Swist	2742	1,90	3,10	E2-R-007	Hovener Hof - DB Weilerswist I	2010-2012														1	1								1											1	1					
822		Swist	2742	2,30	2,70	E2-R-006	Entfesselung Swisterhof	2000-2009														1	1																				1					
823		Swist	2742	3,45	5,30	E2-R-008	Hovener Hof - DB Weilerswist II	2013-2018														1	1								1											1	1					
824		Swist	2742	5,30	5,80	E2-R-009	Entfernung Pappeln südlich Hovener Hof	2013-2018																																			1	1				
825		Swist	2742	5,60	7,20	E2-R-012	Swist uh Metternich bis Hovener Hof	2013-2018														1										1		1										1					
826		Swist	2742	7,90	8,50	E2-R-013	Entfesselung Metternich rechts	2013-2018														1	1																			1	1					
827		Swist	2742	8,40	9,30	E2-R-015	Uferstreifen Bereich Pfingstmühle	2013-2018																																		1	1	1				
828		Swist	2742	8,50	8,80	E2-R-014	Pappeln entfernen Pfingstmühle	2010-2012																																		1	1					
829		Swist	2742	9,00	9,30	E2-R-016	Entfesselung und Auwald südl. der Pfingstmühle	2013-2018														1			1						1			1													1		
830		Swist	2742	9,80	10,25	E2-R-017	Uferstreifen und Entfesselung unterhalb Heimerzheim	2013-2018														1	1											1									1	1					
831		Swist	2742	10,30	10,50	E2-R-018	Auenreaktivierung Heimerzheim	2013-2018																								1	1	1										1					
832		Swist	2742	11,90	12,69	E2-R-020	Entfesselung Burgpark Heimerzheim	2013-2018														1	1								1			1									1	1					
833		Swist	2742	12,70	13,49	E2-R-021	Entfesselung oh Burgpark Heimerzheim	2013-2018														1	1																			1	1					
834		Swist	2742	12,70	12,80	E2-R-039	Anbindung der Schießbachmündung	nach 2018																					1																			
835		Swist	2742	13,50	14,27	E2-R-022	Uferstreifen gegenüber Dünstekoven	2013-2018														1	1											1									1	1					
836		Swist	2742	14,27	15,10	E2-R-023	Entfesselung und Uferstreifen unterhalb Vershoven	2013-2018									1					1												1									1	1			1	1	
837		Swist	2742	14,30	15,10	E2-R-042	Uferstreifen uh Vershoven links	2000-2009																																				1					
838		Swist	2742	15,71	16,25	E2-R-025	Retentionsraum der Swist nördlich B56 bei Miel	2013-2018														1	1	1	1			1			1		1	1									1					
839		Swist	2742	16,00	20,7	E2-R-044	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																					1			
840		Swist	2742	16,27	17,60	E2-R-026	Retentionsraum - Swist sBdlich der B56 bei Miel	2013-2018									1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1		1	1								1			1	1		1	1	1
841		Swist	2742	17,70	18,60	E2-R-027	Entfesselung uh Morenhoven bis KA Miel	2013-2018														1	1						1					1									1	1					
842		Swist	2742	19,20	21,70	E2-R-028	Uferstreifen Flerzheim bis Morenhoven	2013-2018														1	1											1									1	1					
843		Swist	2742	20,70	30,35	E2-R-045	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																					1			
844		Swist	2742	21,70	22,40	E2-D-001	Sohlstabilisierung Flerzheim und Rückbau Schwellen	2000-2009				1										1																											
845		Swist	2742	22,50	25,00	E2-R-029	Uferstreifen und Entwicklung zwischen Meckenheim und Flerzheim	2013-2018									1					1	1	1	1								1											1			1	1	
846		Swist	2742	25,00	25,00	E2-D-003	Wehranlage umgebaut	vor 2000				1																																				
847		Swist	2742	25,00	26,10	E2-R-038	Swist uh Meckenheim	nach 2018																																		1	1					
848		Swist	2742	26,85	26,85	E2-D-004	Rückbau Durchlass	vor 2000						1																																		
849		Swist	2742	27,10	27,75	E2-R-031	Uferstreifen Meckenheim oh Adendorfer Straße	2013-2018														1																					1	1					
850		Swist	2742	28,63	29,50	E2-R-034	Bepflanzung	2013-2018																																			1					
851		Swist	2742	29,50	29,50	E2-D-002	Absturz Kempermühle	2013-2018				1																																				
852		Swist	2742	29,50	29,80	E2-R-032	Sohlsicherung Kemper Mühle	2013-2018											1																														
853		Swist	2742	29,80	30,40	E2-R-033	Sohlsicherung an Landesgrenze	2010-2012											1																									1					
854		Swist	2742	30,20	30,20	E2-D-005	Reste QBW entfernen	2010-2012				1																																				
855		Swist	2742	30,40	34,40	E2-R-037	Swist bei Eckendorf	nach 2018						1																											1	1					
856		Swist	2742	34,40	35,00	E2-D-008	Vettelhoven	nach 2018				1																																				
857		Swist	2742	35,10	36,30	E2-R-036	Swist bei Holzweiler	nach 2018						1																											1	1					

		Gewässerinfos				Maßnahmeninfos			D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	HG-01	HG-02	HG-03	HG-04	HG-05	HG-06	HG-07	HG-09	HG-11	HG-12	HG-13	HA-01	HA-02	HA-03	HA-04	HA-05	HA-06	S-01	S-02	S-03	S-04	S-05	S-06	S-07	S-08	S-09	S-10	VN-01	VN-02	VN-03	VN-04	VN-05	VN-06	VN-07
lfd.-Nr.	von Gewässerunterhalter nicht gewünscht	Gewässername	GewKZ	Stat. von [in km]	Stat. bis [in km]	Maßnahmen-kürzel	Bezeichnung Maßnahme	Zeitraum der Umsetzung	Anlage eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	Optimierung eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	Optimierung/Sicherung des Fischabstieges	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	Rückbau beseitigen/minimieren	Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	Rückbau/Umbau eines Teiches	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	Totholz belassen/einbringen	Anlage von Inseln	Sohlanhebung	Wiederherstellung naturnaher Gefälleverhältnisse	Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	Aufweitung des Gerinnes	Ufer abflachen	Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	Geschiebemanagement prüfen/optimieren	Neutralisierung des Gewässerlaufes	Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Kiinnen	Erhalt/Entwicklung/Anbindung/Vertiefung/Reaktivierung von Auengewässern	nückbauen/schlitzen/absenken Dech/Verwallung	Anlage/eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue	Reaktivierung der Primäraue	Verlegung/Absenkung des Weges	Verlegung von Versorgeleitungen	Schaffung naturnaher Fließverhältnisse in/bzw. Aufhebung einer Stauhaltung	Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen	Hochwasserrückhaltebecken prüfen/optimieren	Sedimentfang anlegen	ökologische Optimierung/Entwicklung von Sekundärbiotopen	Steinwurf/Gabionen einbringen/bepflanzen	(Wieder-)Herstellung naturnaher/optimierter Abflussverhältnisse	Müll/wilden Verbau/Bauwerksreste entfernen	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-)Vegetation	Entfernen/Ersatz nicht lebensraumtypischer Gehölze	Ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung	Erhalt/Entwicklung naturnaher Auengebüsche/Auwälder	Extensivierung/Aufgabe der Nutzung	Erhalt/Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten, Großseggenriede
858		Swist	2742	36,30	36,70	E2-D-007	QBW Holzweiler	nach 2018				1																																					
859		Swist	2742	36,70	38,60	E2-R-035	Swist zwischen Kalenborn und Vettelhoven	nach 2018						1																													1	1					
860		Swist	2742	38,60	39,90	E2-D-006	QBW uh Kalenborn	nach 2018				1																																					
861		Swist	2742	39,90	43,60	E2-R-040	Swist bei Kalenborn	nach 2018						1																													1	1					
Wallbach																																																	
862		Wallbach	274252	0,00	2,00	E252-R-003	Entfernung Sohlsicherung	nach 2018								1																														1			
863		Wallbach	274252	0,00	3,7	E252-R-004	Optimierung der Gewässerunterhaltung	2013-2018																																						1			
864		Wallbach	274252	3,00	4,50	E252-R-001	Wallbach bei Oberdrees	nach 2018													1																						1	1					
865		Wallbach	274252	5,40	5,60	E252-D-001	HRB Rheinbach	nach 2018																													1												
866		Wallbach	274252	6,30	8,40	E252-R-002	Wallbach Oberlauf	nach 2018													1																						1	1					