

## Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern

in Swisttal		Stand: 13.09.21		
Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Miel	Swist, Höhe Einfahrt Müllumladestation B56	Wegereparatur	Erftverband	erledigt
Ludendorf	Orbach, Brücke hinter Gemeinde	Durchlass freigemacht, 100m Sohle wiederhergestellt	Erftverband	erledigt
Odendorf	Orbach, Kreisgrenze bis Ortseingang	Konzept zum Umgang mit neuem Gewässer in Abstimmung mit Gemeinde, Rhein-Sieg-Kreis	Erftverband mit Gemeinde und UWB	in Arbeit
Odendorf	Orbach, Kreisgrenze bis Ortseingang	Korrektur des neuen Gewässerverlaufs im Rahmen der Unterhaltung gemäß o.g. Konzept	Fremdfirma im Auftrag der Gemeinde/des Erftverbandes sowie eigenes Personal Erftverband	in Arbeit
Odendorf	Orbach	Erstsicherung Sohlchäden im Kastenprofil, Materialumlagerungen	Erftverband	zeitnah

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer  
 Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.