

**Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern
in Mechernich**

Stand: 09.11.21

Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Eiservey	Veybach/Hauserbach	Brückendurchlass freigeräumt, Gewässerprofil freigeräumt, Material umlagern , Ortslage Kies entfernen	Erftverband	in Arbeit, fast abgeschlossen
Vussem	Mainbach	Brücken und Durchlässe freiräumen	Erftverband	erledigt
Vussem	Sportplatz, Odensiefen	Bachprofil räumen	Erftverband	in Planung
Vussem	Lorbach	Sediment umlagern	Erftverband	in Planung
Kommern	Bleibach	Böschung und Profil herstellen, Material umlagern	Fremdfirma	in Arbeit, in Kürze fertiggestellt
Schaven	Bleibach	Böschung und Profil herstellen, Material umlagern	Erftverband	erledigt
Firmenich/ Obergartzem	Bleibach	Böschung und Profil herstellen, Material umlagern, Schäden an Wegen (Abstimmung mit Stadt)	Erftverband	in Arbeit, in Teilen erst eine Erschließung notwendig
Bleibuir	Rotbach/Zur Blenser Mühle	Erstsicherung Böschung, Umlagerung von Material, weitere Arbeiten in Absprache mit UWB	Erftverband	in Arbeit
Zwischen Bleibuir und Wielspütz	Rotbach	Böschungsabbrüche wegseitig reparieren	Erftverband	geplant
Eicks	Bruchbach (Rotbach) Im Auel	Freiräumen Gewässerprofil, Sicherung des Fußes einer ca. 5 m hohen Abbruchkante von Gewässerseite	Erftverband	erledigt
Eicks	Burg Eicks, Brücke Burgstraße	umgestürzte und beschädigte Gehölze räumen, Herstellung Böschung und Profil	Erftverband	erledigt
Strempt bis Scheven	Bleibach	Böschungsabbrüche wegseitig	Erftverband	in Arbeit

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer

Dazu viele kleine Maßnahmen, Treibgut und Müll aus Gewässer entfernen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.