

Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern

in Zülpich

Stand: 25.03.2022

| Ort | Station | durchzuführende Arbeiten | Auftragnehmer | Stand |
|---------------|--|---|--|--|
| Schwerfen | Oberhalb Brücke "Zum Schützenhaus" | umgehende Verkehrssicherung von 6 schrägstehenden Erlen aus Bachbett über öff. Weg und Privatgrundstücken | Fremdfirma | erledigt |
| Schwerfen | Rotbach, Brücke "Zum Schützenhaus" bis Brücke "Virnicher Str"/"An der Erk" | Böschungssicherung vor unter hinter Brücke, Uferwiederherstellung, Pegelstrecke wieder herstellen, Pegel freiräumen, Einlaufschächte freiräumen, Wehr freiräumen, Überdeckung rechte Böschungen Unterwasser Brücke mit Mutterboden, Einsatz zur Böschungsstabilisierung | Fremdfirma, z.T. unterstützt durch Bundeswehr, Erftverband | erledigt/Restarbeiten/Ob erbodenandeckung nach Klärung durch Kreis, Einsaat im Frühjahr |
| Schwerfen | Höhe Sportplatz | entfernen angeschwemmter Kies, Oberflächenandeckung Mutterboden am Gewässer, Sohlarbeiten | Fremdfirma | erledigt |
| Schwerfen | unterhalb Brücke Virnicher Str. | Kiesumlagerung (Kiesbank/Kolk) | Fremdfirma | erledigt |
| Schwerfen | unterhalb Brücke Provinzialstraße | Hangsicherung, Wiederherstellung Gewässerböschung | Fremdfirma | erledigt |
| Schwerfen | An der Erk | Wiederherstellung Fischtreppe | Erftverband | für Sommer eingeplant |
| Bürvenich | Schluchtbach Verlängerung Kellergasse Höhe HPZ | Hangrutschmaterial aus Gewässer entfernen, Gewässerbett profilieren, Uferböschung herstellen | Fremdfirma | erledigt |
| Bürvenich | Schluchtbach Feldflur hinter Stephanusstr. 3 | Sohle auffüllen, profilieren | Fremdfirma | erledigt |
| Bürvenich | Schluchtbach Höhe Wildenburg | Sohle auffüllen, Böschung reparieren zur Straße | Fremdfirma | erledigt |
| Nemmenich | unterhalb Bahndamm | Entfernung umgestürzte Bäume, Kies und Steine aus Bachbett entfernen | Erftverband | erledigt |
| Enzen | Antonigartzem bis Tissenicher Mühle | Böschungsschäden reparieren | Erftverband | erledigt |
| Antonigartzem | Bleibach, Betriebsweg rechte Seite | Wiederherstellung Weg | Erftverband | erledigt |
| Füssenich | Einlauf HRB Neffelsee | Pflasterung Wasserbausteine wieder herstellen | Erftverband | in Arbeit |

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer
 Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.